

压力传感器&数字显示器



两种压力读数 bar和psi

0.5%满刻度精度

最大工作压力700 bar

压力传感器

- ▶ 用于精确测量高达700 bar(10000 psi)的系统压力
- ▶ 输出4-20mA

型号	压力读数 (bar)	压力读数 (psi)	连接 螺纹	满刻度精度	重量 (kg)
HPT1	0-700	0-10000	1/4"-18 NPT	0.5%	0.1

数字显示器单元

- ▶ HPT1 4-20mA 压力传感器, 适用于需要远程读取数据的应用场景, 用于记录压力值。
- ▶ 紧凑型尺寸配有大屏幕LCD
- ▶ 有两种压力显示读数 bar和psi
- ▶ 其功能包括最小值, 最大值, 平均值, 偏置值和复位值
- ▶ 配备全球电源连接单元
- ▶ IP65防护等级
- ▶ 产品配套提供一根 2 米长的连接电缆。

型号	压力读数 (bar)	压力读数 (psi)	屏幕显示尺寸(mm) L x H	外形尺寸(mm) L x W x H	电压 VDC	重量 (kg)
HDD1	0-700	0-10000	76 x 25	120 x 110 x 40	18 - 32	0.3